

## TUTKIMUSSELOSTE

**Tarkkailu:** Tokonsalo Oy Isonavan turvetarkkailu  
**Tarkkailukierros:** Maaliskuu 2012  
**Tilaja:** Pöyry Finland Oy

**Jakelu:** Mari Kangasluoma

Havaintopaikka	Ottopiste	Näyte- numero	Otto pvm	Tulo pvm	Tutkimuksen lopetus pvm	Näytteen- ottaja	Lisätiedot
Isonavan pintavalutuskenttä yp	Isoneva_yp	2470-1	26.3.2012	27.3.2012	29.3.2012	KaK	Pumppu ei toiminnassa
Isonavan pintavalutuskenttä ap	Isoneva_ap	2471-1	26.3.2012	27.3.2012	29.3.2012	KaK	Ei virtaamamittaria

*E-L J*

Kirjoita pvm Eeva-Leena Jokinen  
 Ympäristöinsinööri  
 0400-528682

\* = Akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.  
 Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.

Havaintopaikka	Ottopiste	Näyte- numero	Mittapato cm	pH	Kiintoaine	Kok. N	Kok. P	COD Mn
Isonovan pintavalutuskenttä yp	Isoneva_yp	2470-1	-	6,1	4,8	1 600	77	27
Isonovan pintavalutuskenttä ap	Isoneva_ap	2471-1	12	6,1	1	1 000	37	34

\* = Akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.